

## **Risco Geomorfológico: Erosão Fluvial no canal da Vileta em Belém - PA**

Rocha Silva do Carmo, F. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

### **RESUMO**

O artigo científico aborda a erosão fluvial e a influência do antropoceno na degradação da Bacia do Tucunduba e do Canal da Vileta, em Belém, Pará. A análise da geomorfologia urbana revela a intensa urbanização e ação antrópica na área, o que tem agravado o processo de erosão fluvial e comprometido a qualidade ambiental do local. O estudo destaca a importância da gestão integrada de bacias hidrográficas e do planejamento urbano sustentável como estratégias para minimizar os impactos do antropoceno na dinâmica fluvial e na qualidade de vida das populações locais.

### **PALAVRAS CHAVES**

*Erosão Fluvial; Antropoceno; Geomorfologia Urbana*